РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


КРАГИ СПИЛКОВЫЕ КЕДР КС-10 ОПТИМУМ

серые

1. Продукт соответствует требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2. Средство индивидуальной защиты рук от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени), механических воздействий.
Продукция изготовлена в соответствии с EN 12477:2001 TYPE A «Перчатки защитные для сварщиков».
EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков».
Состав: Материал верха: кожевенный спилок, подкладка: хлопчатобумажная.

3. Тип А: краги спилковые - обладают более высоким сопротивлением, но меньшей гибкостью и подвижностью, степень подвижности руки № 1.
Область применения: для MMA, MIG/MAG сварки.



4. Размер спилковых краг.

Размер на бирке	L
A. Длина, см	35,5
B. Ширина ладони, см	14

5. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103: Мп, Ми, Тр.

6. Транспортировка и хранение.
Транспортирование спилковых краг в заводской упаковке должно производиться в закрытых транспортных средствах (контейнерах, железнодорожных вагонах или автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от −25 °С до +55 °С. При транспортировке и погрузке спилковые краги должны оберегаться от воздействия влаги и прямого солнечного света.

На складах упакованные спилковые краги должны храниться в заводской упаковке. Хранение краг должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

Срок хранения 7 лет с даты производства до начала эксплуатации. Рекомендуемая влажность воздуха до 60%.

7. Гарантийные обязательства.
Изделие не имеет гарантийного срока службы.

8. Утилизация.
Можно утилизировать с бытовыми отходами.

9. Ограничение по использованию
Ограничение по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

10. Меры предосторожности
Перед использованием краг внимательно осмотрите их с целью обнаружения производственных дефектов или повреждений. Не используйте дефектные или поврежденные краги. По всем вопросам, связанным с использованием средств индивидуальной защиты «КЕДР», Вы можете получить консультацию у специалистов нашей компании по телефону горячей линии КЕДР +7 (495) 134-47-47.

Применять строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя использовать спилковые краги в местах, где есть риск захвата ткани движущимися частями механизмов.